Product Features:

Caratteristiche uniche:
Analisi automatica della densità
Ingrandimento digitale 200X
Componenti elettronici importati
Design elegante dell'apperenza
Campo di applicazione:
Tessile, Industria abbigliamento, Elettronica di consumo, Ispezione industriale, Strumento, Assistenza sanitaria, Laboratorio, Manutenzione e riparazione veicoli, Industria automobilistica, Ispezione fognature e tubi, Sicurezza.
Applicazione software su Windows:
il software fornisce istantanee, registrazioni video, misurazioni e così via

Product Pictures:



Model	SE-S003
Focus	Manual Focus
Focal Distance	3 mm — infinity, customized
Magnification	50 — 200X (continuous zoom)
Sensor	2 MP
Pixels	1600*1200, 640 * 480, 320*240
Video Resolution	Max 640*480
Photo Format	JPEG, BMP
Video Format	WMV, DZC
System	Windows XP SP2 and above, Mac OS X 10.5 and above, Linux
SnapShot	Software control (Windows only)
Date saving	Yes
Mac OSX	Photo Booth or FaceTime
Light Source	LED lights
Port	USB 2.0
Frame Speed	Max 30 frames/second
Material	Metal
Product Size	φ44 mm * 46mm
Gross Weight	600 g
N.W.	200 g
Warranty	1 year
OEM/ODM	Acceptable
Small quantity order	Acceptable

Applicazione:

Collegare C003 al computer, posizionarlo sull'oggetto e assicurarsi che il logo sia rivolto verso l'operatore.
Fare doppio clic per eseguire il software
Ruota la manopola centrale per regolare l'ingrandimento adatto
Ruota la manopola di messa a fuoco per rendere chiara l'immagine; per rendere l'ispezione della densità precisa e facile, si prega di mantenere la trama tessile orizzontale e verticale
Impostare 3 punti di campionamento facendo clic sul pulsante sinistro; Per comodità di regolazione, si prega di scegliere le intersezioni di ordito e trama e impostare il secondo punto di campionamento nell'angolo. Se i punti di campionamento non sono l'ideale, fare clic con il pulsante sinistro per attivarlo (overstriking), quindi utilizzare Mouse per la regolazione approssimativa o utilizzare il tasto di direzione sulla tastiera per una regolazione precisa finché le linee di densità del computer non coincidono perfettamente con l'ordito e la trama del tessuto. I dati attuali mostrano la densità di ordito e la densità della trama nella parte destra del software.
Leggi l'immagine: la lettura dell'immagine è solo per la doppia analisi delle immagini esistenti, che vengono salvate durante la generazione del report. Segui questo passaggio durante la lettura dell'immagine: seleziona immagine- & gt; aprire; Potrebbe causare problemi imprevedibili se si fa doppio clic sulle immagini selezionate.
Nome del cliente e analista. Selezionare: pull down list e fare clic sul pulsante sinistro; Aggiungi nuovo: inserisci la colonna del nome del cliente e salva per generazione del rapporto. Elimina: elenco a discesa, selezionare ed eliminare facendo clic con il tasto destro
Il numero di report viene generato dal sistema in ordine cronologico

Misura Fai clic nell'angolo in basso a destra; dopo che il simbolo diventa, imposta 2 punti arbitrari per misurare la lunghezza. Fare nuovamente clic dopo la misurazione, il software tornerà alla condizione di analisi della densità.

Approval Certification:

Union Safety Certification Service

EC Declaration of Conformity

EN60335-1:2012

EN62233:2008

CE

Union Safety Certification Service

Declaration of Compliance

RoHS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Quality Management System

ISO9001: 2008

GB/T 19001-2008

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1.Established in 2005, about 10 years of history;

2.Own main factories, supply diversification products and One stop service

3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.

4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc

5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;

6.Monthly export more than 50 times delivery;

7.Exported to more than 20 countries and regions;

8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!