□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□CE / FCC□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ □□□

1□ □□□□□ 32°C-42.9°C;
2.□□□±0.2°C;
3.□□□□□0.5□□
4.□□□□□3-5cm;
5.□□□□□□□□5□□
6. LCD□□□□□□;
7.□□□□□□□□□/□□□□□□
8.□□□□□/□□□□□□;
9.□□□□□□□□□□37.3□□□□□□°C□
10.□□□□□□□□-10°C-60°C;
12□□ □□□10°C-40°C;
11.□□□□□□7□□□□□□

12.□□□□□□100g
13.□□□□□□145 * 80 * 40mm

ROBUSYS
ROBUS
°C
Body temp 26
36.8
atic

T.A.
BODY
MODE
0.5S
Fast

□□□□□

□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□+ PP
2.□□□□7□□□□□
3.□□□□□100g
4.□□□145 * 80 * 40mm
5.□□□□□□□□□16 * 10 * 6CM
6. QTY / ctn□36pcs
7.□□□□□□□□□42 * 37 * 20CM
8. WG / ctn□10kg

INFRARED THERMOMETER
ROBUSYS